

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68573373

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 24/11/2025 Contrôle technique périodique 25248103 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures : 4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : 23/01/2026 Glace défectueuse ARD 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

> 13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013C0364 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation				ate de 1ère mise en circulation	
FG-073-TY (F)	06/06/2019		06/06/2019		
Marque		Désignation commerciale			
PEUGEOT	2008				
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie i			nternation	ale Genre	
VF3CUYHYSJY226636		M	1	VASP	
Type / CNIT				Energie	
CUYHYS/S				GO	
Document(s) présenté(s)					

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG,

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 27/06/2023: 126281 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

Certificat d'immatriculation

129103 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

C68573373

FG-073-TY CT:23/01/2026

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · VE3CUYHYSJY226636

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 S: 23/01/2026 FG-073-TY

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES AVANT

ARRIERE

G G D -0.6 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 3 % 1 % 767 daN 458 daN Forces verticales : Frein de service 307 daN 123 daN 281 daN 120 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 9 % 3 % Forces de freinage (efficacité): 307 daN 281 daN 120 daN 123 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 67 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.7 % -3.4 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %): +1.8 %