

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(3) DATE DU CONTRÔLE

19/11/2025

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° DU PROCÈS-VERBAL

25247887

N° D'IMPRIMÉ C 68573155 **NATURE DU CONTRÔLE** Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 18/01/2026 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite **IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

SARL CONTROLE DU GARLABAN

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

S013C026

013C0416 N° D'AGRÉMENT ·

N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

(9)RAISON SOCIALE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation CA-647-BR (F) 21/07/2023 29/11/2010 Marque Désignation commerciale CITROEN C3 PICASSO (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF7SH9HP0AT570469 M1 VP Type / CNIT Energie M10CTRVP000P557 GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation

Défaillances majeures :

4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG, AVD 4.14.2.a.2. BATTERIE DE TRACTION : Défaut d'étanchéité 5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu ARD, ARG

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante ARD,

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS: Protection défectueuse ARD, ARG

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d' une traverse AR

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Corrosion AR

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D

8.2.22.c.1. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0003 P0245

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 16/06/2020: 133129 km / 25/05/2022: 152616 km / 11/07/2023: 163602 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 185943

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

> **CA-647-BR** CT:18/01/2026

> > C68573155

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · VE7SH9HP0AT570469

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 S: 18/01/2026 CA-647-BR

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE G G D -1.4 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%): 7 % 13 % 763 daN 503 daN Forces verticales : Frein de service

262 daN 207 daN 277 daN 195 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 6 % 6 % Forces de freinage (efficacité) : 262 daN 277 daN 195 daN 207 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 74 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:0.18 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 %-0.5 %