

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(3) DATE DU CONTRÔLE

01/10/2025

Auto Sécurité

#### Exemplaire conservé par le centre

N° DU PROCÈS-VERBAL

25246369

## N° D'IMPRIMÉ C 69352220

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

Défaill

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

30/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

Défaill

5.2.3.6

atteint
8.2.22
8.4.1.6

SUSCE!
SÉCURI

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013C026

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 013C1610

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VEHICULE				
(2) Immatriculation et pays			Date de 1ère mise en circulation	
CM-392-DG (F)	10/02/2014 24		10/2012	
Marque	Désignatio	Désignation commerciale		
PEUGEOT		208		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre				
VF3CC9HP0CT11	9468	M1	\[ VP \]	
Type / CNIT			Energie	
M10PGTVP005W000			GO	
Document(s) présenté(s)				
(	Certificat d'immatriculation			

### Défaillances majeures :

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint ARD. ARG

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

#### Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVD

 ${\bf 5.2.3.e.1.\ PNEUMATIQUES: Usure\ anormale\ ou\ présence\ d'un\ corps\ \'etranger\ AVG\ ,}$   ${\bf AVD}$ 

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse ARD, ARG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 16/01/2019 : 159363 km / 20/01/2021 : 199461 km / 20/01/2023 : 238093 km /

24/01/2025 : 283507 km

#### (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE:

C69352220

CM-392-DG CT:30/11/2025

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF3CC9HP0CT119468

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 S:30/11/2025 CM-392-DG

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
--

ARRIERE AVANT G D G D +0.8 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%): 1 % 14 % 736 daN 420 daN Forces verticales : Frein de service 123 daN 251 daN 244 daN 138 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 3 % 11 % Forces de freinage (efficacité) : 251 daN 244 daN 138 daN 123 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 65 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.6 % -0.9 %