



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 69352363

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/10/2025	25246512

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
05/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	S013C026
(9) RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT :	013C0416
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CZ-010-LW (F)	28/04/2020	11/10/2013
Marque	Désignation commerciale	
MERCEDES BENZ	CLASSE B	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WDD2462011J212366	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10MCDVPFZ9T247	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
278828

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

<b>CZ-010-LW</b>
<b>CT:05/12/2025</b>
N° D'AGRÈMENT : S013C026
N° SÉRIE : WDD2462011J212366
N° D'IMPRIMÉ : C69352363

S013C026
S : 05/12/2025
CZ-010-LW

**Défaillances majeures :**  
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD  
7.1.5.c.2. AIRBAG : Coussin gonflable manifestement inopérant  
8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important  
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0087 P0252

**Défaillances mineures :**  
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 15/06/2018 : 152148 km / 08/09/2018 : 160096 km / 17/07/2019 : 162560 km / 08/01/2020 : 175695 km / 16/05/2022 : 215729 km / 03/06/2024 : 254946 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.7 m/km			
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :	3 %		17 %	
Forces verticales :	952 daN		561 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	331 daN	315 daN	200 daN	202 daN
Déséquilibre (<20%) :	5 %			
Forces de freinage (efficacité) :	331 daN	315 daN	200 daN	202 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 58\%$ ) :	69 %			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	24 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>				
Opacité des fumées(0.51 m-1) :	C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1			
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	+0.8 %		+1.0 %	