

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMDDIMÉ C 60352508

| NATURE DU CONTRÔLE | | | | | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|--|----|---|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | 13/10/2025 | 25246747 |
| Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE | | | | ~ | <u> </u> | |
| | | | | | (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ | |
| Défavorable pour défaillances majeures | | | | | Défaillances majeures : | |
| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ | | | | SÉ | 6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement | |
| 12/12/2025 | | | | | 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement | |
| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE | | | | | susceptible de causer des blessures en cas de contact AR 8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P000A | |
| Contre-visite | | | | | | |
| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE | | | | | 8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l' | |
| N° D'AGRÉMENT : S013C026 | | | | | échappement | |
| 9)RAISON SOCIALE : | RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN | | | | Défaillances mineures: 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Déformation mineure d'un longeron ou d' une traverse G | |
| 3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98 | | | | | | |
| (9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR | | | | | 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément | |
| N° D'AGRÉMENT : 013C1610 | | | | | endommagé G, ARG 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées G 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVD | |
| SIGNATURE : | | | | | | |
| | | | | | Kilométrages relevés lors des précédents d | |
| IDENTIFICATION DU VÉHICULE | | | | | 2018 : 02/03/2021 : 76922 km / 29/03/2023 : 98676 km / 19/04/2023 : 99126 km / 30/04/2025 : 113389 km | |
| (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation | | | | e 1ère mise irculation | | |
| DA-827-XC (F) | 28/11/20 | 13 | | 1/2013 | | |
| Marque Désignation commerciale | | | | le | , | |
| PEUGEOT 208 | | | | | | |
| (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre | | | | le Genre | | |
| VF3CAHMZ0DT158508 M1 | | | 1 | VP | | |
| Type / CNIT Energie | | | | | | |
| M10PGTVP006B183 ES | | | | ES | | |
| Document(s) présenté(s) | | | | | | |
| Certificat d'immatriculation | | | | | | |
| (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ | | | | | MESURES RÉALISÉES ET VAI | LEURS LIMITES CORRESPONDANTES |
| 114172 | | | | | | AVANT ARRIERE |

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE:

C69352598

DA-827-XC CT:12/12/2025

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF3CAHMZ0DT158508

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 S: 12/12/2025 DA-827-XC

G Ripage (-8 à +8 m/km): -3.6 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 1 % 28 % 638 daN 404 daN Forces verticales : Frein de service 228 daN 139 daN 211 daN 166 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 8 % 17 % Forces de freinage (efficacité) : 228 daN 211 daN 166 daN 139 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 71 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (\geq 18 %) : 20 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.8 % -0.9 %