

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 69515279

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 07/11/2025 25247575 Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures : 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

06/01/2026 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

083F1066 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VEHICULE				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation		de 1ère mise circulation	
DF-115-KL (F)	11/05/2024 30/04/2014		04/2014	
Marque	Désignation commerciale			
FIAT	500			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre				
ZFA3120000J1874	119 I	/11	\[\ \ \ \ \ \ \ \ \]	
Type / CNIT			Energie	
M10FATVP0145537			ES	
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				

ou de dysfonctionnement grave AVG, AVD

7.1.5.a.2. AIRBAG: Coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant pas pour le véhicule AVD

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 06/05/2020: 69533 km / 05/05/2022: 92804 km / 22/04/2024: 113925 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 132284

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

DF-115-KL CT:06/01/2026

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIF · ZFA3120000.1187419

S013C026 S: 06/01/2026 DF-115-KL

MEGLIDES	DÉALIQÉES ET	VALEUDS LIMITES	CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE G G D +2.0 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%): 4 % 13 % 661 daN 375 daN Forces verticales :

Frein de service

207 daN 203 daN 138 daN 122 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 2 % 12 % Forces de freinage (efficacité) : 207 daN 203 daN 138 daN 122 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 64 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %): 0.10 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %): 0 % Lambda (0.97 à 1.03): 0.998

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.7 % -3.5 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %): -3.5 %

N° D'IMPRIMÉ : C69515279