



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 65097521

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	03/09/2025	25245322

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
02/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S013C026
(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 013C1474
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DW-071-YQ (F)	04/07/2016	07/09/2011
Marque	Désignation commerciale	
AUDI	A1	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WAUZZZ8X2BB053256	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10AUDVP003R632	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
180133

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

DW-071-YQ
CT:02/11/2025
N° D'AGRÈMENT : S013C026
N° SÉRIE : WAUZZZ8X2BB053256
N° D'IMPRIMÉ : C65097521

S013C026
S : 02/11/2025
DW-071-YQ

Défaillances majeures :
1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé AVG, AVD
4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVD
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVD

Défaillances mineures :
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé ARD, ARG
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVD
6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) ARD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 14/06/2018 : 104765 km / 05/07/2018 : 105650 km / 07/07/2020 : 127213 km / 29/08/2022 : 148069 km / 11/09/2024 : 171393 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-3.2 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		6 %			5 %	
Forces verticales :		693 daN			446 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :	253 daN	268 daN	158 daN		165 daN	
Déséquilibre ($<20\%$) :		6 %			5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	253 daN	268 daN	158 daN		165 daN	
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) : 74 %						
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 27 %						
Émissions à l'échappement						
Opacité des fumées(0.5 m-1) C1: <0.1 m-1 C2: <0.1 m-1						
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.9 %				-1.3 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.8 %				-0.8 %		