



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 69352155

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		30/09/2025		25246304	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé AVG, AVD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17/11/2021 : 64858 km / 14/11/2023 : 94210 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
29/11/2025					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C1610					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
ES-540-FD (F)		24/11/2017		24/11/2017	
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		C3 AIRCROSS			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF72RHNZBJ4072367		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10CTRVP064N272		ES			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
115676					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
ES-540-FD CT:29/11/2025					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF72RHNZBJ4072367 N° D'IMPRIMÉ : C69352155					
S013C026 S : 29/11/2025 ES-540-FD					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		0 %		4 %	
Forces verticales :		761 daN		480 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		254 daN	242 daN	150 daN	143 daN
Déséquilibre (<20%) :		5 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :		254 daN	242 daN	150 daN	143 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		63 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %					
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :		0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 %	
				Lambda (0.97 à 1.03) :0.997	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-2.4 %		-1.1 %	