

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(3) DATE DU CONTRÔLE

21/11/2025

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° DU PROCÈS-VERBAL

25248010

N° D'IMPRIMÉ C 68573279

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

20/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013C026

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 083F1066

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation			Date de 1ère mise en circulation		
1435 XJ 80 (F)	03/06/2009		19/09/2007		
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		C3			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre					
VF7FC8HZC28983160		ı	М1	VP)	
Type / CNIT				Energie	
FC8HZC/MOD			GO		
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					

Défaillances majeures :

1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable AR 6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE: Mauvais fonctionnement 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT): Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG , AVD $\underline{\ }$

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVD 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Corrosion G, ARD, ARG, D 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Corrosion du berceau AV

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG

8.2.22.c.1. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution: P1351

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018 : 21/08/2019 : 111326 km / 17/08/2021 : 121707 km / 12/10/2021 : 122600 km / 10/08/2023 : 134084 km / 08/08/2025 : 147840 km / 27/08/2025 : 148183 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

1435 XJ 80 CT:20/01/2026

C68573279

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF7FC8HZC28983160

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 S: 20/01/2026 1435 XJ 80

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE G G D -5.5 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%): 2 % 10 % 694 daN 405 daN Forces verticales : Frein de service 238 daN 252 daN 100 daN 153 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 6 % 35 % Forces de freinage (efficacité) : 252 daN 238 daN 100 daN 153 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 67 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(1.5 m-1) C2:1.22 m-1 C3:1.25 m-1 C4:1.22 m-1 Moyenne:1.24 m-1