

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° DU PROCÈS-VERBAL

25247813

N° D'IMPRIMÉ C 68573081

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique 17/11/2025 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances critiques Défaillances critiques : (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 17/11/2025 Défaillances maieures : NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

> 13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013C0364 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation			Date de 1ère mise en circulation	
AE-740-ZG (F)	05/10/2016	09/	09/11/2009	
Marque	Désign	Désignation commerciale		
VOLKSWAGEN		POLO		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre				
WVWZZZ9NZAB013998		M1	\[VP \]	
Type / CNIT			Energie	
MVW51J2CFB80			GO	
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				

6.2.7.a.3. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement : sécurité compromise

1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée)

Défaillances mineures :

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD,

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG,

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d' une traverse G. D

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 22/05/2020: 127148 km / 22/07/2020: 128477 km / 29/07/2022: 147202 km / 13/07/2024 : 170742 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 184865

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

> **AE-740-ZG** CT:17/11/2025

> > C68573081

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · WVWZZZ9NZAB013998

N° D'IMPRIMÉ :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

S013C026 R: 17/11/2025 AE-740-ZG

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES **AVANT**

ARRIERE

G G D -0.3 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%): 1 % 1 % 745 daN 389 daN Forces verticales : Frein de service

265 daN 147 daN 254 daN 151 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 5 % 3 % Forces de freinage (efficacité) : 265 daN 254 daN 151 daN 147 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 72 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(1.6 m-1) C3:1.46 m-1 C4:1.38 m-1 C5:1.51 m-1 Moyenne:1.46 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.8 % +1.9 %