

## **PROCÈS-VERBAL** DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(3) DATE DU CONTRÔLE

24/10/2025

Auto Sécurité

#### Exemplaire conservé par le centre

N° DU PROCÈS-VERBAL

25247136

# N° D'IMPRIMÉ C 69521339

**NATURE DU CONTRÔLE** Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 23/12/2025 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

S013C026

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR 013C0416 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE:

#### **IDENTIFICATION DU VÉHICULE** Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation AJ-338-KM (F) 09/01/2018 07/01/2010 Marque Désignation commerciale ALFA ROMEO MITO (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre ZAR95500001078944 M1 VP Type / CNIT Energie M10ALFVP0002035 ES Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation

## Défaillances majeures :

4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manguant AVG. AVD

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD 6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou

manque d'étanchéité du système d'échappement 8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l' échappement

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

#### Défaillances mineures :

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Corrosion du berceau AV

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 14/02/2020: 96372 km / 01/08/2023: 104687 km / 21/08/2025: 111030 km

## (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 111100

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

> **AJ-338-KM** CT:23/12/2025

> > C69521339

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIF : ZAR95500001078944

N° D'IMPRIMÉ :

S: 23/12/2025 AJ-338-KM

S013C026

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES **AVANT**

ARRIERE

G G D +0.4 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%): 2 % 4 % 724 daN 456 daN Forces verticales : Frein de service 275 daN 150 daN 271 daN 173 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 14 % Forces de freinage (efficacité) : 271 daN 275 daN 173 daN 150 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 73 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 26 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +0.5 %

-2.3 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.0 %