

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

#### Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68573274

**NATURE DU CONTRÔLE** (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 21/11/2025 25248005 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 20/01/2026 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES: Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG

ΑV

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

#### (9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013C0416 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
			de 1ère mise circulation
BL-231-BR (F)	12/01/2015		/03/2011
Marque	Désignation commerciale		
CITROEN	C4		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre			
VF7NCRHE8AY566718		И1	\[ VP \]
Type / CNIT			Energie
M10CTRVP000A675			GO
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			

# Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD

6.1.3.c.2. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Conduites endommagées

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS: Protection défectueuse ARG

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, A\/D

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Corrosion AR

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manquants, mal

fixés ou gravement rouillés AVG. AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 12/12/2018: 119690 km / 28/02/2019: 122000 km / 15/02/2021: 148881 km / 01/03/2023 : 179161 km / 25/04/2023 : 181750 km / 28/02/2025 : 207180 km

## (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 218270

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

# **BL-231-BR** CT:20/01/2026

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · VEZNCRHE8AY566718

N° D'IMPRIMÉ :

C68573274

S013C026 S: 20/01/2026 BL-231-BR

### MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE **AVANT** G G D -1.1 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%): 8 % 2 %

933 daN 533 daN Forces verticales :

Frein de service

344 daN 328 daN 229 daN 227 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 5 % Forces de freinage (efficacité) : 344 daN 328 daN 227 daN 229 daN

Taux d'efficacité global (≥50 %) : 76 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:0.21 m-1 C2:0.21 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +1.4 %+0.5 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.1 %-2.1 %