

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(3) DATE DU CONTRÔLE

19/11/2025

Auto Sécurité

#### Exemplaire conservé par le centre

N° DU PROCÈS-VERBAL 25247924

# N° D'IMPRIMÉ C 68573193

**NATURE DU CONTRÔLE** Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 18/01/2026 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

> 13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013C0364 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation			Date de 1ère mise en circulation	
CA-786-VH (F)	10/08/2017 2		7/01/2012	
Marque	Désignation commerciale			
PEUGEOT	308			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internat		e internatio	onale Genre	
VF34C9HR8CS025893		M1	VP	
Type / CNIT		Energie		
M10PGTVP001P748		GO		
Document(s) présenté(s)				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur				

### Défaillances majeures :

0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme AV 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG AVD

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AR

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD,

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS: Protection défectueuse AVG. AVD

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu ARD, ARG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, ARG

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 01/02/2020: 114484 km / 23/06/2020: 116886 km / 26/02/2022: 140076 km /

09/04/2024 · 162729 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	
` '	

ou un huissier de justice

175168 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

> **CA-786-VH** CT:18/01/2026

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · VE34C9HR8CS025893

N° D'IMPRIMÉ : C68573193

S013C026 25247924 XXXXXXXXX

### MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE **AVANT** G G D -1.6 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%): 1 % 2 % 874 daN 518 daN Forces verticales : Frein de service 335 daN 206 daN 311 daN 201 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 8 % 3 % Forces de freinage (efficacité) : 335 daN 311 daN 201 daN 206 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 75 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C4:<0.1 m-1 C5:<0.1 m-1 C6:<0.1 m-1 Moyenne:<0.1 m-

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :  $\pm 0.0$  % +0.0 % -1.2 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.4 %