

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 69521117

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 16/10/2025 25246914 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures : 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AR (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 7.1.5.c.2. AIRBAG : Coussin gonflable manifestement inopérant 8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables 15/12/2025 Défaillances mineures : NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013C0416 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VERICULE				
(2) Immatriculation et pays	triculation	Date de 1ère mise en circulation		
CW-743-GN (F)	26/04/2018		20/04/2006	
Marque	Désignation commerciale			
RENAULT	MODUS			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre				nale Genre
VF1JP0G0535023769		M	1	VP
Type / CNIT				Energie
MRE5016SC845				GO
Document(s) présenté(s)				

IDENTIFICATION DU VÉHICUI E

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG , AVD 5.3.2.a.1. AMORTISSEURS: Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu AVG, AVD

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS: Protection défectueuse AVG. AVD

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0670

Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

0 %

5 %

784 daN

G

282 daN

282 daN

AVANT

+0.4 m/km

D

268 daN

268 daN

ARRIERE

29 %

6 %

465 daN

D

168 daN

168 daN

G

177 daN

177 daN

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

184143 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

> CW-743-GN CT:15/12/2025

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · VE1.IP0G0535023769

S013C026 25246914 **XXXXXXXXX** Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 %

Émissions à l'échappement

Forces de freinage (efficacité):

Taux d'efficacité global (≥50 %) : 71 %

Ripage (-8 à +8 m/km) :

Forces verticales : Frein de service

Forces de freinage : Déséquilibre (<20%):

Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

Opacité des fumées(1.43 m-1) C1:4.16 m-1 C2:3.7 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.9 % +0.8 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %): +1.0 %

N° D'IMPRIMÉ : C69521117