

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68573061 **NATURE DU CONTRÔLE** (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 17/11/2025 Contrôle technique périodique 25247793 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures : 3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs AV 16/01/2026 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave ARG Contre-visite 6.2.13.a.2. AUTRES OUVRANTS : Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé AR IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau S013C026 N° D'AGRÉMENT : susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV (9)RAISON SOCIALE: SARI CONTROLE DU GARLABAN Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour (3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8 légèrement usé AVG, AVD 13821 LA PENNE S/ H. 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, Tél · 04-91-24-72-98 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS: Ecart significatif entre la droite et la gauche AR 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Corrosion du berceau AV (9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 013C0364 N° D'AGRÉMENT · 2018: 01/07/2019: 102244 km / 02/07/2021: 127149 km / 27/06/2023: 151193 km / 17/08/2023: 152780 km / 19/09/2025: 178191 km SIGNATURE: Votre véhicule est concerné par la campagne de rappel portant sur les airbags TAKATA. Veuillez vérifier que votre véhicule a fait l'objet des réparations nécessaires **IDENTIFICATION DU VÉHICULE** auprès du garagiste / concessionnaire de la marque de votre véhicule. Si tel est le cas, ne pas tenir compte de ce commentaire. Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation CW-898-GK (F) 27/06/2013 27/06/2013 Marque Désignation commerciale OPEL MOKKA (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre W0LJD7EL9DB153568 M1 VP Type / CNIT Energie M10PELVP1156492 GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

179235 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

C68573061

CW-898-GK CT:16/01/2026

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · WOLIDZEL 9DB153568

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 S: 16/01/2026 CW-898-GK

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE G D G D -4.7 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 4 % 41 % 928 daN 543 daN Forces verticales : Frein de service 297 daN 318 daN 172 daN 184 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): Forces de freinage (efficacité): 297 daN 318 daN 184 daN 172 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 66 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +0.7 % +0.9 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.4 %-2.2 %