

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

conforme aux spécifications du constructeur

horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de

croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD 8.2.12.c.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Coefficient lambda hors tolérances ou non

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG,

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 14/02/2020 : 72875 km / 04/02/2022 : 104416 km / 17/07/2025 : 135571 km

SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG , AVD 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 69514999

NATURE DU CONTRÔLE

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

30/10/2025

25247296

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

Défaillances majeures:

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

(3) DATE DU CONTRÔLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures:

3.2.1.c.2. ÉTAT DES VITRAGES: Vitrage dans un état inacceptable ARD

Défaillances mineures :

fuite ni risque de chute

29/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT: S013C026

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 083F1066

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE					`
(2) Immatriculation et pays				de 1ère mise circulation	
DB-362-LM (F)	17/12/2013		17/12/2013		
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		C3 PICASSO			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internati			nternatio	nale Genre	_
VF7SH8FP0DT557740		M 1	l	VP	
Type / CNIT				Energie	_
M10CTRVP009Z910			ES		
Document(s) présenté(s)					
•					

ou un huissier de justice (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

DB-362-LM CT:29/12/2025

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF7SH8FP0DT557740 S013C026 25247296 XXXXXXXXXX MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE D G G -0.6 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 5 % 3 % 791 daN 520 daN Forces verticales : Frein de service 247 daN 177 daN 205 daN 256 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 4 % 14 % Forces de freinage (efficacité): 247 daN 256 daN 177 daN 205 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 67 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (\leq 0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (\leq 0.2 %) : 0.01 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.087

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %): +2.0 % +1.5 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %): +0.0 % +0.2 %

N° D'IMPRIMÉ : C69514999