

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	28/10/2025	25247215					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures	Défai llances majeures : 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures AR						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défai llances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD						
27/12/2025	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 22/08/2018 : 53780 km / 20/08/2020 : 77095 km / 22/08/2022 : 96848 km / 23/08/2024 : 113604 km						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contre-visite							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGRÉMENT :	S013C026						
(9)RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN						
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98						
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGRÉMENT :	083F1066						
SIGNATURE :							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation					
DJ-413-LJ (F)	18/08/2014	18/08/2014					
Mar que	Dé signation commerciale						
PEUGEOT	208						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
VF3CA5FU8EW039962	M1	VP					
Type / CNIT	Energie						
M10PGTVP012S316	ES						
Document(s) présenté(s)							
Certificat d'immatriculation							
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
122511							
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :						
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :							
DJ-413-LJ CT:27/12/2025							
N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF3CA5FU8EW039962 N° D'IMPRIMÉ : C69521418							
S013C026 S : 27/12/2025 DJ-413-LJ							
G	AVANT		ARRIERE				
Ripage (-8 à +8 m/km) :	D		G		D		
-1.3 m/km							
Dissymétrie suspension (<= 30%) :	2 %		7 %				
Forces verticales :	791 daN		461 daN				
Frein de service							
Forces de freinage :	296 daN	271 daN	164 daN	153 daN			
Déséquilibre (<20%) :	9 %		7 %				
Forces de freinage (efficacité) :	296 daN	271 daN	164 daN	153 daN			
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	70 %						
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %						
Émissions à l'échappement							
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :		0.15 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	1.008	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.2 %		-0.9 %				
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.7 %		-2.7 %				