

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 69521053

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 15/10/2025 25246850 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances maieures Défaillances majeures : 0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible AV (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVD 14/12/2025 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AVG, AVD NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

Contre-visite

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

> 13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

013C1620 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation DK-749-TY (F) 08/10/2014 08/10/2014 Marque Désignation commerciale CITROEN C3 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF7SC8HR4EW541533 M1 VP Type / CNIT Energie M10CTRVP008V616 GO

Défaillances mineures :

contact AVG AVD

2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré G

ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD

4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé ARG

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AR

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018: 11/09/2018: 75304 km / 27/10/2018: 76641 km / 03/09/2020: 100296 km / 26/08/2022: $130606 \; km \; / \; 07/10/2022 : 131510 \; km \; / \; 23/08/2024 : 154969 \; km$

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation

165038 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

> **DK-749-TY** CT:14/12/2025

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · VE7SC8HR4EW541533

N° D'IMPRIMÉ : C69521053

S013C026 S: 14/12/2025 DK-749-TY

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES AVANT

ARRIERE

G G D -0.7 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 6 % 20 % 721 daN 416 daN Forces verticales : Frein de service 256 daN 156 daN 252 daN 156 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 2 % 0 % Forces de freinage (efficacité): 256 daN 252 daN 156 daN 156 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 72 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C2:<0.1 m-1 C3:<0.1 m-1 C4:<0.1 m-1 Moyenne:<0.1 m-

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %): -1.7 % -1.2 % -4 0 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.7 %