

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 69521156

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 17/10/2025 Contrôle technique périodique 25246953 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures : 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé AVG, AVD (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG 16/12/2025 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013C0364 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VEHICULE									
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation				de 1ère mise n circulation					
DL-517-DH (F)	09/02/2025		22	2/10/2014					
Marque		Désignation commerciale							
PEUGEOT	208								
(1) N° dans la série du ty	internatio	nale Genre							
VF3CC9HP0EW048392		٨	<i>I</i> 11	VP					
Type / CNIT				Energie					
M10PGTVP011X552				GO					
Document(s) présenté(s)									

dans les limites prescrites par les exigences AVD

Défaillances mineures : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

4.7.1 b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIE D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'

IMMATRICULATION ARRIÈRE): Source lumineuse partiellement défectueuse 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG . AVD

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AR

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 05/09/2019: 100540 km / 15/10/2019: 101315 km / 02/08/2021: 117355 km / 05/12/2023: 147067 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

Certificat d'immatriculation

166423 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

DL-517-DH CT:16/12/2025

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · VE3CC9HP0FW048392

S013C026 S: 16/12/2025 DL-517-DH

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES AVANT

	G		D	G		D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.0 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		2 %			1 %	
Forces verticales :		748 daN			444 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :	267 daN		258 daN	174 daN		167 daN
Déséquilibre (<20%) :		4 %			5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	267 daN		258 daN	174 daN		167 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 7	2 %					

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :

+0.7 % -0.3 % ARRIERE

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.8 %

N° D'IMPRIMÉ : C69521156