

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018: 09/04/2019: 42665 km / 20/05/2021: 51006 km / 16/06/2023: 61679 km /

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 69521375

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 27/10/2025 25247172 Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :

légèrement usé AVG, AVD

05/08/2025 : 78585 km

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/10/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

083F1066 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1ère mise en circulation Date d'immatriculation (2) Immatriculation et pays DQ-926-BB (F) 05/01/2018 23/03/2015 Marque Désignation commerciale PEUGEOT 208 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF3CAZMZ0FT020241 M1 VP Type / CNIT Energie M10PGTVP016E007 ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 80424

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

DQ-926-BB CT:26/10/2027

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIF · VE3CAZMZ0FT020241

N° D'IMPRIMÉ : C69521375

S013C026 A: 26/10/2027 DQ-926-BB

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE D G G Ripage (-8 à +8 m/km) : -3.6 m/km

Dissymétrie suspension (≤ 30%): 1 % 18 %

642 daN 412 daN Forces verticales :

Frein de service

246 daN 229 daN 148 daN 148 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 0 % Forces de freinage (efficacité) : 246 daN 229 daN 148 daN 148 daN

Taux d'efficacité global (≥58 %) : 73 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0.18 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.18 % Lambda (0.97 à 1.03)

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.5 % -1.3 %