

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(3) DATE DU CONTRÔLE

15/10/2025

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° DU PROCÈS-VERBAL

25246866

N° D'IMPRIMÉ C 69521069

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances maieures (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 14/12/2025 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

> 13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013C1620 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation			Date de 1ère mise en circulation	
DS-511-SJ (F)	25/01/2021		25/06/2015	
Marque	Désignat	Désignation commerciale		
RENAULT	M	MEGANE		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre				
VF1BZ14065270	0936	M1	VP	
Type / CNIT			Energie	
M10RENVP377A532			GO	
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				

Défaillances majeures :

0.1.1.a.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber AV, AR

1.1.15.d.2. CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE : Fixation des câbles défectueuse ARD

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG AVD

8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables

Défaillances mineures :

2.7.1.a.1. RIPAGE: Ripage excessif

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG. AVD

4.7.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D' IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Mauvaise fixation du feu

4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES

RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé ARG

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD , ARG 5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu AVG ,

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS: Protection défectueuse AVG, AVD

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG, ARD, AVD

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018: 14/06/2019: 110128 km / 28/06/2019: 111369 km / 15/01/2021: 143644 km / 13/01/2023: 229235 km / 12/05/2025 : 283662 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 287312

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

> DS-511-SJ CT:14/12/2025

> > C69521069

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIF · VF1BZ140652700936

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 S: 14/12/2025 DS-511-SJ

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE G D G D -17.4 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%): 0 % 8 %

850 daN 476 daN Forces verticales :

Frein de service

295 daN 285 daN 158 daN 172 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 4 % 9 % Forces de freinage (efficacité) : 295 daN 285 daN 172 daN 158 daN

Taux d'efficacité global (≥58 %) : 68 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %): 19 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:9.99 m-1 C2:9.26 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -3.2 %-3.6 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.9 %