

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(3) DATE DU CONTRÔLE

27/10/2025

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° DU PROCÈS-VERBAL

25247173

N° D'IMPRIMÉ C 69521376

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances maieures (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 26/12/2025 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

> 13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013S0634 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation DS-926-QB (F) 23/06/2015 23/06/2015 Marque Désignation commerciale PEUGEOT 2008 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF3CUBHY6FY090474 M1 VP Type / CNIT Energie M10PGTVP028E746 GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation

Défaillances majeures :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD,

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE. JAMBES DE FORCE. TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG,

6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 26/06/2019: 47234 km / 30/06/2021: 69922 km / 28/06/2023: 104485 km /

07/07/2025 : 144308 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 147444

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE :

> **DS-926-QB** CT:26/12/2025

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · VE3CUBHY6EY090474

S013C026 S: 26/12/2025 DS-926-QB

MESURES RÉALISÉES ET	VALEURS LIMITES	CORRESPONDANTES
	AVANT	ARRIERI

ARRIERE

G G D -2.1 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%): 6 % 4 % 720 daN 487 daN Forces verticales : Frein de service 289 daN 278 daN 190 daN 180 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 4 % 6 % Forces de freinage (efficacité) : 289 daN 278 daN 180 daN 190 daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 28 %

Émissions à l'échappement

Taux d'efficacité global (≥58 %) : 77 %

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +0.8 %+2.0 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %): +1.1 %

N° D'IMPRIMÉ : C69521376