



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 69515249

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		06/11/2025		25247545	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse AR 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute 6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré AR Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09/01/2021 : 42640 km / 23/01/2021 : 43745 km / 07/01/2023 : 67938 km / 04/01/2025 : 93577 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
05/11/2027					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 083F1066					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
EJ-874-HT (F)		17/08/2020		17/01/2017	
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		C3			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF7SXHMP6GT541486		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10CTRPV0433952		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
106978					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
EJ-874-HT CT:05/11/2027 N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF7SXHMP6GT541486 N° D'IMPRIMÉ : C69515249 S013C026 25247545 XXXXXXXXXX					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-2.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		2 %		0 %	
Forces verticales :		666 daN		429 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		233 daN	215 daN	167 daN	158 daN
Déséquilibre (<20%) :		8 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :		233 daN	215 daN	167 daN	158 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 70 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %					
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.05 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.15 %		Lambda (0.97 à 1.03) : 1.000	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.3 %				-0.8 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +0.4 %				-1.7 %	