



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 69521078

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		16/10/2025		25246875	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillances mineures :			
15/10/2027		1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AV 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD , ARG 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai			
Contrôle technique périodique		2018 : 17/04/2021 : 48853 km / 19/04/2023 : 58204 km / 04/04/2025 : 70791 km			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 083F1066					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
EL-600-KP (F)		09/09/2020		04/04/2017	
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		C3			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF7SXHNZTHT554093		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10CTRVPO58T345		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
72357					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
EL-600-KP CT:15/10/2027					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF7SXHNZTHT554093 N° D'IMPRIMÉ : C69521078					
S013C026 25246875 XXXXXXXXXX					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+2.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		6 %		0 %	
Forces verticales :		774 daN		421 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		262 daN	210 daN	149 daN	143 daN
Déséquilibre (<20%) :		20 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :		262 daN	210 daN	149 daN	143 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		63 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		19 %			
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :		0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 %	
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :		0 %		Lambda (0.97 à 1.03) :0.998	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-0.8 %		-1.9 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-1.0 %			