

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(3) DATE DU CONTRÔLE

12/11/2025

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° DU PROCÈS-VERBAL

25247686

N° D'IMPRIMÉ C 69515390

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013C026

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 083F1066

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VEHICULE				
			te de 1ère mise en circulation	
EM-417-AH (F)	12/10/2025	27/04/2017		
Marque	Désignation commerciale			
NISSAN	MICRA			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre				
MDHFBUK13U0918327		М1	$\left[\begin{array}{cc} VP \end{array}\right]$	
Type / CNIT			Energie	
M10NSSVP033T057			ES	
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				

Défaillances majeures :

1.1.12.f.2. FLEXIBLES DE FREINS: Flexibles mal placés AVG, AVD 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse AV

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AV

Défaillances mineures :

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD , ARG

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS: Protection défectueuse AVG, AVD

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD. ARG

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG, ARD, ARG

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 29/03/2021 : 44156 km / 27/04/2021 : 45674 km / 04/04/2023 : 79232 km / 02/06/2023 : 81942 km / 05/06/2023 : 82056 km / 01/10/2025 : 116854 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE:

EM-417-AH CT:11/01/2026

C69515390

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : MDHFBUK13U0918327

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 S: 11/01/2026 EM-417-AH

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE **AVANT** G G D +1.2 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%): 0 % 4 % 571 daN 426 daN Forces verticales : Frein de service 220 daN 148 daN 192 daN 131 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 13 % 12 % Forces de freinage (efficacité) : 220 daN 192 daN 131 daN 148 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 69 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0.19 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.17 % Lambda (0.97 à 1.03) 1.015

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.2 % -0.4 %