



**PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

**Auto  
Sécurité**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ C 68576855**

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b>		<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b>	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b>		
Contrôle technique périodique		09/12/2025	25248582		
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>		<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>			
Défavorable pour défaillances majeures		<b>Défaillances majeures :</b> 0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme AV 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD 4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVD 6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse AV 6.1.1.b.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches AV, AVD			
<b>(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>		08/02/2026			
<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>		Contre-visite			
<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>					
N° D'AGRÉMENT : S013C026 (9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN (3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
<b>(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR</b>					
N° D'AGRÉMENT : 013C0364 SIGNATURE :					
<b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 13/11/2021 : 69827 km / 04/11/2023 : 126508 km					
<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation			
ES-963-DM (F)	16/04/2021	22/11/2017			
Marque	Désignation commerciale				
PEUGEOT	2008				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
VF3CUBHZMHY171064	M1	VP			
Type / CNIT	Energie				
M10PGTVP048J282	GO				
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>		<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>			
175004		AVANT G D G D Ripage (-8 à +8 m/km) : -2.1 m/km Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) : 5 % 3 % Forces verticales : 785 daN 501 daN  <b>Frein de service</b> Forces de freinage : 278 daN 268 daN 184 daN 176 daN Déséquilibre (<20%) : 4 % 5 % Forces de freinage (efficacité) : 278 daN 268 daN 184 daN 176 daN Taux d'efficacité global ( $\geq 58\%$ ) : 70 %			
<b>INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>					
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :				
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					
<b>ES-963-DM</b> <b>CT:08/02/2026</b>		<b>ES-963-DM</b> <b>S013C026</b> <b>S : 08/02/2026</b> <b>ES-963-DM</b>			
N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF3CUBHZMHY171064 N° D'IMPRIMÉ : C68576855		<b>Émissions à l'échappement</b> Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1  <b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) : -0.9 % -4.0 % <b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) : +0.7 %			