

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(3) DATE DU CONTRÔLE

19/11/2025

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° DU PROCÈS-VERBAL 25247897

N° D'IMPRIMÉ C 68573165

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013C026

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 013C1620

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation			Date de 1ère mise en circulation	
ET-319-TA (F)	25/08/2020		31/01/2018	
Marque	Désignation commerciale			
PEUGEOT	2008			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre				
VF3CUBHY6HY122950		N	И1	VP)
Type / CNIT				Energie
M10PGTVP0483291			GO	
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				

Défaillances majeures :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR): Source lumineuse défectueuse AVD

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG , AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018: 16/05/2022: 113315 km / 21/05/2024: 166454 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 204370

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE:

ET-319-TA CT:18/01/2026

C68573165

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF3CUBHY6HY122950

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 S: 18/01/2026 ET-319-TA

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE G G D -2.1 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%): 5 % 26 % 747 daN 487 daN Forces verticales : Frein de service 239 daN 161 daN 241 daN 150 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 7 % Forces de freinage (efficacité) : 241 daN 239 daN 150 daN 161 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 64 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:1.72 m-1 C2:1.03 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.3 % -3.7 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.6 % -3.2 %