



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 69515262

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		06/11/2025		25247558	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		<b>Défaillances mineures :</b> 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD  <b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 04/09/2023 : 78058 km / 22/09/2025 : 96154 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
05/11/2027					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C0364					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
FH-543-KQ (F)		07/10/2023		28/06/2019	
Marque		Désignation commerciale			
VOLKSWAGEN		T-CROSS			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
WVGZZC1ZKY052421		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10VWGVPU42G189		ES			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
96357					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
<div><div><div>FH-543-KQ</div><div>CT:05/11/2027</div></div><div><div>N° D'AGRÈMENT : S013C026</div><div>N° SÉRIE : WVGZZC1ZKY052421</div><div>N° D'IMPRIMÉ : C69515262</div></div><div><div>S013C026</div><div>A : 05/11/2027</div><div>FH-543-KQ</div></div></div>					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-1.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		2 %		19 %	
Forces verticales :		781 daN		507 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		276 daN	252 daN	201 daN	197 daN
Déséquilibre (<20%) :		9 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :		276 daN	252 daN	201 daN	197 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		71 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %					
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.03 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.024					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-0.8 %		-1.1 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		+0.3 %		-0.5 %	