

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(3) DATE DU CONTRÔLE

14/11/2025

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° DU PROCÈS-VERBAL 25247768

N° D'IMPRIMÉ C 68573036

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

Défail

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

Défail

1.114

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013C026

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 083F1066

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation			Date de 1ère mise en circulation	
FK-865-HY (F)	11/04/2022		25/09/2019	
Marque	Désignation commerciale			
PEUGEOT	308			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre				
VF3LBYHZSKS395472			11	\ VP
Type / CNIT				Energie
M10PGTVP076J799				GO
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				

Défaillances majeures :

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint ARD, ARG

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG , AVD6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément

endommagé ARD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018: 29/09/2025: 100624 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE:

FK-865-HY CT:13/01/2026

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF3LBYHZSKS395472 S013C026 S: 13/01/2026 FK-865-HY

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE G G D -2.0 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%): 7 % 21 % 838 daN 497 daN Forces verticales : Frein de service 310 daN 282 daN 175 daN 189 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 10 % 8 % Forces de freinage (efficacité) : 310 daN 282 daN 189 daN 175 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 71 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

 $\begin{tabular}{ll} \mbox{Feux de croisement (-2.5 \% \hat{a} -0.5 \%) : -2.3 \% & -0.9 \% \\ \mbox{Feux de brouillard avant (-3.5 \% \hat{a} -1.0 \%) : -2.1 \% & -2.1 \% \\ \end{tabular}$

N° D'IMPRIMÉ: C68573036