

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

#### Exemplaire conservé par le centre

N° DU PROCÈS-VERBAL

25248019

#### N° D'IMPRIMÉ C 68573288 **NATURE DU CONTRÔLE** (3) DATE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique 21/11/2025

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

# Défavorable pour défaillances maieures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

20/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

#### **IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

> 13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

#### (9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013C1620 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE** Date de 1ère mise en circulation

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation FX-730-FN (F) 18/02/2021 18/02/2021 Marque Désignation commerciale KANGOO RENAULT (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1WF000965626388 N1 CTTE Type / CNIT Energie N10RENCTA768109 GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

# (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

128677

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

# FX-730-FN CT:20/01/2026

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · VE1WE000965626388

N° D'IMPRIMÉ : C68573288

S013C026 S: 20/01/2026 FX-730-FN

#### Défaillances majeures :

3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AR 8.2.22.c.2. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement

important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1028

P0071

8.2.22.e.2. OPACITÉ: Contrôle impossible des émissions à l'échappement

#### Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour léaèrement usé AVG, AVD

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS: Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé G, D

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD.

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d' une traverse D

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVD 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration AV, AR

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018: 10/02/2025: 111872 km / 24/03/2025: 116226 km

### MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE G G D +3.2 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%): 5 % 3 %

Forces verticales : Frein de service

305 daN 296 daN 171 daN 180 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 3 % 5 % Forces de freinage (efficacité) : 305 daN 296 daN 180 daN 171 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 66 %

897 daN

526 daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.9 % -0.1 %