

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 69515227 **NATURE DU CONTRÔLE** (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 06/11/2025 Contrôle technique périodique 25247523 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures : 3.1.1.a.2. CHAMP DE VISION: Obstruction dans le champ de vision du conducteur (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ affectant la vue frontale ou latérale, à l'intérieur de la zone balayée par les 05/01/2026 essuie-glaces ou rétroviseurs extérieurs non visibles AV 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal Contre-visite fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures G 6.2.3.c.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE gâches manquantes ou mal fixées AVG 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau S013C026 N° D'AGRÉMENT : susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV (9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN Défaillances mineures : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, (3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. 4.7.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA Tél · 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

083F1066 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VEHICULE				
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation			Date de 1ère mise en circulation	
GC-079-NZ (F)	29/11/2022	02/	02/04/2009	
Marque	Désignation commerciale			
FORD	FIESTA			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre				
WF0GXXGAJG9J	11624	M1	\[VP \]	
Type / CNIT			Energie	
MFD10H2CF220			FE	
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				

PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Mauvaise fixation du feu 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD,

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 27/10/2023: 71251 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

114142 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

C69515227

GC-079-NZ CT:05/01/2026

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · WENGXXGA.IG9.I11624

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 S: 05/01/2026 GC-079-NZ

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE

G D G D +1.3 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 7 % 11 % 681 daN 443 daN Forces verticales : Frein de service 236 daN 174 daN 228 daN 175 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 4 % Forces de freinage (efficacité): 236 daN 228 daN 175 daN 174 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 72 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0.01 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.10 % Lambda (0.97 à 1.03)

+0.9 % Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.7 %