



**PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

**Auto  
Sécurité**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ C 68576729**

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b>	<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b>	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b>
Contrôle technique périodique	04/12/2025	25248456
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>		
Défavorable pour défaillances majeures		
<b>(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>		
03/02/2026		
<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>		
Contre-visite		
<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>		
N° D'AGRÉMENT :	S013C026	
(9) RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN	
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98	

<b>(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR</b>		
N° D'AGRÉMENT :	083F1066	
SIGNATURE :		

<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AC-794-LE (F)	11/05/2022	17/08/2009
Marque	Désignation commerciale	
CITROEN	C3	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7FC8HZC9A084366	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
MCT5002PY980	GO	
Document(s) présenté(s)		

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		
---	--	--

<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>	
236998	
<b>INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	

<b>AC-794-LE</b>
<b>CT:03/02/2026</b>
N° D'AGRÉMENT : S013C026
N° SÉRIE : VF7FC8HZC9A084366
N° D'IMPRIMÉ : C68576729

<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b>	<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>
04/12/2025	

**Défaillances majeures :**

- 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVD
- 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG
- 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AVG, AVD
- 6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASSEMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AV
- 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
- 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

**Défaillances mineures :**

- 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD
- 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
- 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 04/03/2020 : 182835 km / 04/02/2022 : 204200 km / 23/01/2024 : 217733 km**

<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>					
		<b>AVANT</b>	<b>ARRIÈRE</b>		
G	D	G	D		
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+4.2 m/km			
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :		3 %		6 %	
Forces verticales :		686 daN		436 daN	
<b>Frein de service</b>					
Forces de freinage :	267 daN		243 daN	185 daN	175 daN
Déséquilibre ( $<20\%$ ) :	9 %				
Forces de freinage (efficacité) :	267 daN		243 daN	185 daN	175 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 50\%$ ) :	77 %				
<b>Frein de stationnement</b>					
Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	21 %				
<b>Feux de croisement</b>					
(-2.5 % à -0.5 %) :	+1.2 %				
<b>Feux de brouillard avant</b>					
(-3.5 % à -1.0 %) :	-1.1 %				