



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68678496

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL				
Contrôle technique périodique	16/12/2025	25248805				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ					
Favorable	Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARG 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AV Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 15/11/2018 : 112827 km / 19/11/2020 : 119814 km / 17/11/2022 : 126954 km / 26/04/2024 : 132352 km					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ						
15/12/2027						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE						
Contrôle technique périodique						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGRÈMENT : S013C026						
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN						
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98						
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR						
N° D'AGRÈMENT : 013C0416						
SIGNATURE :						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation				
AM-727-LX (F)	26/09/2024	18/06/2007				
Marque	Désignation commerciale					
RENAULT	CLIO					
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre				
VF1BR1A0H37970962	M1	VP				
Type / CNIT	Energie					
BR1A0	ES					
Document(s) présenté(s)						
Certificat d'immatriculation						
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
144734						
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE						
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :						
AM-727-LX CT:15/12/2027						
N° D'AGRÈMENT : S013C026						
N° SÉRIE : VF1BR1A0H37970962						
N° D'IMPRIMÉ : C68678496						
S013C026 A : 15/12/2027 AM-727-LX						
		AVANT			ARRIÈRE	
		G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.5 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		1 %		5 %		
Forces verticales :		750 daN		463 daN		
Frein de service						
Forces de freinage :		304 daN	251 daN	187 daN	191 daN	
Déséquilibre (<20%) :		18 %		3 %		
Forces de freinage (efficacité) :		304 daN	251 daN	187 daN	191 daN	
Taux d'efficacité global (≥50 %) :		76 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		23 %				
Émissions à l'échappement						
CO ralenti (≤0.3 %) :		0.22 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 %		Lambda (0.97 à 1.03) : 1.020
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.0 %		-1.0 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-1.0 %		-2.2 %		