

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 69515122 **NATURE DU CONTRÔLE** Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 02/01/2026 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE S013C026 N° D'AGRÉMENT :

SARL CONTROLE DU GARLABAN

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

013C0416 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

(9)RAISON SOCIALE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation AT-613-BR (F) 10/02/2020 31/05/2010 Marque Désignation commerciale FORD KΑ (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre WF0UXXLTRUAY58050 M1 VP Type / CNIT Energie MFD11H1JN452 ES Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur

(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
03/11/2025	25247418			

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG, AVD

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG, AVD

4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG, AVD

5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu AVD

5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive AVD

7.1.5.a.2. AIRBAG: Coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant pas pour le véhicule AVD

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

Défaillances mineures :

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, ARD, AVD

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 05/07/2018: 62382 km / 10/12/2019: 65552 km / 14/02/2022: 93909 km / 10/02/2024 : 111362 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

ou un huissier de justice

120892 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

C69515122

AT-613-BR CT:02/01/2026

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIF · WEOLIXXI TRUAY58050

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 25247418 XXXXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

		AVANT			ARRIERE	
	G		D	G		D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.4	m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		5 %			6 %	
Forces verticales :		651 daN		377 daN		
Frein de service						
Forces de freinage :	248 daN		240 daN	149 daN		135 daN
Déséquilibre (<20%):		4 %			10 %	
Forces de freinage (efficacité):	248 daN		240 daN	149 daN		135 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 7	5 %					

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %): 19 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.03 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.015