

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68573349

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 24/11/2025 Contrôle technique périodique 25248079 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances maieures Défaillances majeures : 0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible AV (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 23/01/2026 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

Contre-visite

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013C1620 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation AX-473-CA (F) 20/07/2010 20/07/2010 Marque Désignation commerciale FORD KΑ (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre WF0UXXLTRUAT02119 M1 VP Type / CNIT Energie M10FRDVP0019226 ES Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE: Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement

croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD

6.2.5.b.2. SIÈGE CONDUCTEUR : Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage

Défaillances mineures : 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif

légèrement endommagé ou mal fixé G, D 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AR

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD

4.3.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) ARG

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 16/08/2018: 52144 km / 27/08/2020: 62564 km / 26/08/2022: 72924 km / 11/09/2024: 81125 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

ou un huissier de justice

082255 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

> AX-473-CA CT:23/01/2026

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · WEOLIXXI TRUATO2119

S013C026 25248079 **XXXXXXXXX**

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES AVANT

ARRIERE

G G D -4.6 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 0 % 0 % 621 daN 383 daN Forces verticales : Frein de service 184 daN 119 daN 177 daN 131 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 10 % Forces de freinage (efficacité): 184 daN 177 daN 131 daN 119 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 60 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) :0.998

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +0.3 %+0.8 %

N° D'IMPRIMÉ : C68573349