

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(3) DATE DU CONTRÔLE

21/11/2025

Auto Sécurité

#### Exemplaire conservé par le centre

N° DU PROCÈS-VERBAL

25248015

# N° D'IMPRIMÉ C 68573284

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

Dé

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

20/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013C026

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 013C1610

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE								
(2) Immatriculation et pays	Date de 1ère mise en circulation							
BS-057-ZT (F)	20/10/2014		03/0	03/06/2010				
Marque		Désignation commerciale						
PEUGEOT		308						
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre								
VF34C5FWCAY086168		N	/11	VP				
Type / CNIT				Energie				
M10PGTVP0004049				ES				
Document(s) présenté(s)								

#### Défaillances majeures :

3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant

4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse

défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG

8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un

dysfonctionnement important

 $Code(s) \ d\'efaut(s) \ standard(s) \ relev\'e(s) \ concernant \ le \ dispositif \ antipollution: P \ 0011$ 

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

P0013 P1336 P1339 P1340

8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation

horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu ARD, ARG

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse G. D

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, AV

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration AR

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09/09/2020 : 46209 km / 18/01/2021 : 51421 km / 05/01/2023 : 87354 km

## (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

90168

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE:

## BS-057-ZT CT:20/01/2026

C68573284

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF34C5FWCAY086168

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 25248015 XXXXXXXXXX

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT			ARRIERE		
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :	G	<b>D</b> +1.2 m/km		G		D
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		1 %			2 %	
Forces verticales :			800 daN		467 daN	
Frein de service Forces de freinage : Déséquilibre (<20%) : Forces de freinage (efficacité) : Taux d'efficacité global (≥50 %) : 66 Frein de stationnement Taux d'effica		9 %	245 daN 245 daN	163 daN 163 daN	3 %	167 daN 167 daN

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %): -1.9 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.5 % +2.0 %