

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(3) DATE DU CONTRÔLE

19/11/2025

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° DU PROCÈS-VERBAL 25247944

N° D'IMPRIMÉ C 68573213

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 18/01/2026 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013C0416 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VEHICULE					
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculati			Date de 1ère mise en circulation		
CC-333-WX (F)	17/06/2022		20/03/2012		
Marque	Г	Désignation commerciale			
FIAT	SCUDO				
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre					
ZFA27000064306089		N	И1	\[VP \]	
Type / CNIT			Energie		
M10FATVP001Z605			GO		
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					

Défaillances majeures :

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, AVD

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD 8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AR

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Corrosion du berceau AV

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans

fuite ni risque de chute

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018: 09/08/2018: 68954 km / 08/10/2020: 81697 km / 08/10/2020: 81698 km / 01/06/2022 : 92541 km / 05/06/2024 : 110738 km / 17/06/2024 : 111667 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 125030

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

> CC-333-WX CT:18/01/2026

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : ZFA27000064306089

N° D'IMPRIMÉ : C68573213

S013C026 S: 18/01/2026 CC-333-WX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE **AVANT** D G G -0.9 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%): 1 % 0 % 1100 daN 861 daN Forces verticales : Frein de service 394 daN 380 daN 340 daN 342 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 4 % Forces de freinage (efficacité) : 394 daN 380 daN 342 daN 340 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 74 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %): 29 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:2.81 m-1 C2:1.71 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.2 % +0.8 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 %+2.0 %