

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

montage inadapté AVG, ARD, AVD, ARG

horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

Défaillances mineures :

15/01/2025 : 158081 km

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES: Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE

SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG ,

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018: 27/12/2018: 79088 km / 23/12/2020: 107549 km / 18/01/2023: 133354 km /

7.1.5.c.2. AIRBAG: Coussin gonflable manifestement inopérant

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Corrosion du berceau AV

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68573206

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 19/11/2025 Contrôle technique périodique 25247937 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD

18/01/2026 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

> 13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013C0364 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	s Date d'immatriculation			Date de 1ère mise en circulation	
CD-058-YW (F)	27/02/2019		13/04/2012		
Marque	Désignation commerciale			ciale	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE			OQUE	
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Cat			Catégorie internationale Genre		
SALVA2DC9CH661172		N	И1	VP	
Type / CNIT			Energie		
M1GLDRVP000L192			GO		
Document(s) présenté(s)					

ou un huissier de justice (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur

166114 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

C68573206

CD-058-YW CT:18/01/2026

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · SAI VA2DC9CH661172

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 25247937 **XXXXXXXXX** MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES AVANT

ARRIERE

D G G -0.6 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 0 % 3 % 1083 daN 707 daN Forces verticales : Frein de service 428 daN 232 daN 413 daN 216 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 4 % Forces de freinage (efficacité): 428 daN 413 daN 216 daN 232 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 72 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.52 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.8 % -0.1 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 %