

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68573221

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 25247952 Contrôle technique périodique 19/11/2025 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

> 13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

083F1066 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation			Date de 1ère mise en circulation	
CE-681-LE (F)	16/07/2019		25/04/2012	
Marque	Désignation commerciale			
RENAULT	MODUS			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre			onale Genre	
VF1JP3DN546907395		M1	VP]	
Type / CNIT			Energie	
M10RENVP0092238			[GO	
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				

Défaillances majeures :

2.1.1.c.2. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Usure excessive de l'axe de sortie

2.3.1.a.2. JEU DANS LA DIRECTION: Jeu excessif

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 7.3.1.b.2. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL : Défectueux

7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement

inopérant

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT): Mauvaise orientation

horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, A\/D

8.2.22.c.1. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 01/07/2019: 39063 km / 28/06/2021: 72568 km / 03/07/2023: 118343 km /

30/06/2025 : 160435 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 166376

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

CE-681-LE CT:18/01/2026

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · VE1.IP3DN546907395

N° D'IMPRIMÉ : C68573221

S013C026 S: 18/01/2026 CE-681-LE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE **AVANT** G G D -0.5 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) :

2 %

8 %

793 daN 456 daN Forces verticales :

Frein de service

297 daN 179 daN 311 daN 186 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): Forces de freinage (efficacité) : 311 daN 297 daN 186 daN 179 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 77 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

Émissions à l'échappement

Dissymétrie suspension (≤ 30%):

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:0.54 m-1 C2:0.41 m-1 C3:0.53 m-1 Moyenne:0.5 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +0.5 %Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +0.2 %+1.8 %