

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68576543

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 28/11/2025 25248272 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013C1474 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays	Date d'imm	atriculation		de 1ère mise n circulation
CF-464-LQ (F)	03/04/2013 23		3/05/2012	
Marque	Désignation commerciale			
PEUGEOT	BIPPER			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genr			nale Genre	
VF3AAFHZ0C8266612		N1		CTTE
Type / CNIT			Energie	
N10PGTCT0022951			GO	
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				

Défaillances majeures :

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou

montage inadapté AVG, AVD

6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite

sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour

légèrement usé AVG, AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Corrosion ARD, AR, ARG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 24/05/2019: 72169 km / 14/05/2020: 79735 km / 12/05/2021: 87999 km /

06/05/2022 : 99842 km / 03/05/2023 : 106710 km / 14/05/2024 : 113559 km /

03/04/2025 : 119171 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 124137

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

> CF-464-LQ CT:27/01/2026

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIF · VE3AAFHZ0C8266612

S013C026 S: 27/01/2026 CF-464-LQ

MESURES RÉALISÉES ET	VALEURS LIMITES (CORRESPONDANTES
	AVANT	ARRIERE

ARRIERE

D

G G +0.6 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%): 5 % 6 % 798 daN 458 daN Forces verticales :

Frein de service

307 daN 155 daN 311 daN 150 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 2 % Forces de freinage (efficacité) : 311 daN 307 daN 150 daN 155 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 73 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.4 % -1.6 % -4.0 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 %

N° D'IMPRIMÉ : C68576543