

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D IMPRIME C 685/3280				
NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	21/11/2025	25248011		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures				
	Défaillances majeures :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES): Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVD 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES: Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS			
20/01/2026				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contre-visite				

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013C026

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013C0416 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays			e de 1ère mise n circulation		
DB-484-XN (F)	02/01/2014		02	02/01/2014	
Marque	Désignation commerciale				
CITROEN	C3				
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre					
VF7SC8HP4DW681083		N ²	N1 CTTE		
Type / CNIT			Energie		
SC8HP4/TPS			GO		
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 05/08/2019: 73783 km / 18/08/2020: 83868 km / 28/07/2021: 92515 km /

25/07/2022 : 100195 km / 22/08/2023 : 107250 km

Défaillances mineures :

susceptible de causer des blessures en cas de contact AVG

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AR

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Corrosion du berceau AV

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

125471 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

C68573280

DB-484-XN CT:20/01/2026

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · VE7SC8HP4DW681083

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 S: 20/01/2026 DB-484-XN

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES AVANT

ARRIERE

G D Ripage (-8 à +8 m/km) : -1.0 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 12 % 12 % 702 daN 420 daN Forces verticales : Frein de service 263 daN 168 daN 260 daN 179 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 2 % Forces de freinage (efficacité): 263 daN 260 daN 179 daN 168 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 77 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C2:0.25 m-1 C3:0.24 m-1 C4:0.22 m-1 Moyenne:0.24 m-

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -4.0 %