

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 69515446

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 13/11/2025 25247741 Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

083F1066 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays				e de 1ère mise n circulation	
DZ-440-VC (F)	02/09/2020		19/	19/02/2016	
Marque	Désignation commerciale				
RENAULT	CAPTUR				
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie international			ale Genre	_	
VF12RFL1H53407396		M1		VP	$\Big]$
Type / CNIT				Energie	
M10RENVP382C784				GO	$\Big]$
Document(s) présenté(s)					_
					$\overline{}$

Défaillances majeures :

5.3.1.b.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu AVD

5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AVD 6.1.7.g.2. TRANSMISSION: Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé AVG

Défaillances mineures :

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AR 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVD

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 11/03/2020: 67275 km / 16/05/2023: 121685 km / 13/07/2023: 124807 km / 23/07/2025 : 160803 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

164887 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

> **DZ-440-VC** CT:12/01/2026

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · VE12REI 1H53407396

S013C026 25247741 **XXXXXXXXX**

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
AVANT	ARRIERI			

ARRIERE

G D G D +1.2 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 0 % 824 daN 486 daN Forces verticales : Frein de service 282 daN 174 daN 290 daN 128 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 3 % 27 % Forces de freinage (efficacité): 282 daN 290 daN 128 daN 174 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 66 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.7 % -3.1 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %): -2.3 %

N° D'IMPRIMÉ : C69515446