



**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

**Auto
Sécurité**

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68576983

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		12/12/2025	25248710
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures :	
		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD	
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillances mineures :	
11/02/2026		4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, ARD, AVD, ARG	
Contre-visite		5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse G	
N° D'AGRÉMENT : S013C026		6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR	
(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN		8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important	
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98		Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1337	

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÉMENT : 013C1620	
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
EA-946-SH (F)	22/03/2024	23/03/2016	
Marque	Désignation commerciale		
CITROEN	C3 PICASSO		
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre	
VF7SHHNZ6GT503225	M1	VP	
Type / CNIT	Energie		
M10CTRVP0355114	ES		
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	
119374	
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	

EA-946-SH
CT:11/02/2026
N° D'AGRÉMENT : S013C026
N° SÉRIE : VF7SHHNZ6GT503225
N° D'IMPRIMÉ : C68576983

S013C026
S : 11/02/2026
EA-946-SH

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT	ARRIÈRE		
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :			+2.2 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :			1 %		4 %
Forces verticales :			777 daN		501 daN
Frein de service					
Forces de freinage :	280 daN		265 daN	193 daN	169 daN
Déséquilibre (<20%) :		6 %			13 %
Forces de freinage (efficacité) :	280 daN		265 daN	193 daN	169 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	70 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %				
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) : 0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 0.997			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.2 %		+0.1 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+1.5 %		+1.8 %		