

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite

6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron

6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD,

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

5.3.2.d.1. AMORTISSEURS: Ecart significatif entre la droite et la gauche AV

6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou ne se

fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures AVG

2018: 30/08/2022: 36185 km / 04/03/2025: 72430 km

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 69515258

NATURE DU CONTRÔLE

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

06/11/2025

25247554

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défavorable pour défaillances majeures

Défaillances majeures:

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

06/11/2025

25247554

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures:

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD

ou d'une traverse G

ferme pas correctement AVG

Défaillances mineures :

ARG

ou de dysfonctionnement grave AVG

05/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT: S013C026

(9) RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 083F1066

SIGNATURE:

| IDENTIFICATION DU VEHICULE | | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------------------|---------|
| (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation | | | Date de 1ère mise en circulation | |
| EJ-434-WF (F) | 29/07/2020 | | 06/02/2017 | |
| Marque | Désignation commerciale | | | |
| PEUGEOT | 208 | | | |
| (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre | | | | |
| VF3CABHW6HW018995 | | N | 11 | VP |
| Type / CNIT | | | | Energie |
| M10PGTVP048Y225 | | | | GO |
| Document(s) présenté(s) | | | | |

ou un huissier de justice (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

C69515258

EJ-434-WF CT:05/01/2026

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF3CABHW6HW018995

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 25247554 XXXXXXXXX MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE

G G D -5.5 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 41 % 18 % 732 daN 432 daN Forces verticales : Frein de service 264 daN 144 daN 251 daN 143 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 5 % Forces de freinage (efficacité): 264 daN 251 daN 143 daN 144 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 68 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.1 % $$-1.5\ \%$$