

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	13/03/2026	26251508					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0562 P11B4						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ							
12/05/2026	Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contre-visite	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 01/02/2023 : 128978 km / 29/01/2025 : 154647 km						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGRÈMENT : S013C026							
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN							
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98							
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGRÈMENT : 013C0416							
SIGNATURE :							
IDENTIFICATION DU VEHICULE							
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation							
EJ-956-WF (F)	28/02/2023	06/02/2017					
Marque Désignation commerciale							
DS DS 5							
(1) N° dans la série du type (VIN)(5) Catégorie internationale Genre							
VF7KFAHXMHS500251M1VP							
Type / CNIT Energie							
M10CPFPVP000M279GO							
Document(s) présenté(s)							
Certificat d'immatriculation							
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
166739							
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :							
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :							
EJ-956-WFCT:12/05/2026							
N° D'AGRÈMENT : S013C026							
N° SÉRIE : VF7KFAHXMHS500251							
N° D'IMPRIMÉ : C69185005							
S013C026S : 12/05/2026EJ-956-WF							
GAVANTDARRIEREGD							
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.3 m/km						
Dissymétrie suspension (<= 30%) :	1 % 3 %						
Forces verticales :	1034 daN 649 daN						
Frein de service							
Forces de freinage :	351 daN	377 daN	183 daN	179 daN			
Déséquilibre (<20%) :		7 %		3 %			
Forces de freinage (efficacité) :	351 daN	377 daN	183 daN	179 daN			
Taux d'efficacité global (>=58 %) :	64 %						
Frein de stationnement Taux d'efficacité (>=18 %) :	31 %						
Émissions à l'échappement							
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.8 %	-1.7 %					
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.0 %	-1.2 %					