

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

#### Exemplaire conservé par le centre

# N° D'IMPRIMÉ C 68573497

**NATURE DU CONTRÔLE** N° DU PROCÈS-VERBAL (3) DATE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique 27/11/2025 25248226 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défavorable pour défaillances maieures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

> 13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

083F1066 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE** Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation EL-077-QS (F) 12/04/2017 12/04/2017 Marque Désignation commerciale KANGOO EXPRESS Z.E RENAULT (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1FW0ZHC57938480 N1 CTTE Type / CNIT Energie N10RENCT407R505 EL Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation

#### Défaillances majeures :

4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG, AVD 4.1.3.b.2. COMMUTATION (PHARES): Fonctionnement du dispositif de commande perturbé

4.5.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE): Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) ARG 4.5.3.a.2. COMMUTATION (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) :

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVD

#### Défaillances mineures :

Totalement inopérante

4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE): Catadioptre défectueux ou endommagé ARD

4.14.1.a.1. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION : Détérioration

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d' une traverse D

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 09/04/2021: 18679 km / 04/04/2023: 24538 km / 14/11/2024: 28894 km /

27/05/2025 : 28897 km

### (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 29064

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

> **EL-077-QS** CT:26/01/2026

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIF · VF1FW0ZHC57938480

N° D'IMPRIMÉ :

S: 26/01/2026 C68573497

S013C026

EL-077-QS

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES **AVANT** 

ARRIERE G G D +1.0 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%): 1 % 5 %

916 daN 747 daN Forces verticales :

Frein de service

319 daN 293 daN 259 daN 251 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): Forces de freinage (efficacité) : 319 daN 293 daN 251 daN 259 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 67 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.9 % -1.1 %