



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68573527

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		28/11/2025		25248256	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/05/2022 : 61569 km / 13/05/2024 : 94641 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
27/11/2027					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C1474					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
FK-032-MM (F)		30/09/2019		24/04/2018	
Marque		Désignation commerciale			
BMW		SERIE 3			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
WBA8C31070A084156		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10BMWVP0421142		GO			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
121048					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
FK-032-MM CT:27/11/2027					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : WBA8C31070A084156 N° D'IMPRIMÉ : C68573527					
S013C026 A : 27/11/2027 FK-032-MM					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-7.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		12 %		0 %	
Forces verticales :		779 daN		748 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		239 daN	244 daN	217 daN	209 daN
Déséquilibre (<20%) :		3 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :		239 daN	244 daN	217 daN	209 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		59 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		24 %			
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.16 m-1)		C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.0 %		-2.4 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-1.6 %			