



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68576538

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		28/11/2025		25248267	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement utilisé AVG, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG , AVD 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD			
27/01/2026		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 28/03/2025 : 93207 km			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C0364					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
FM-146-QH (F)		11/07/2022		24/12/2019	
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		C3			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF7SXHMRVKT731440		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10CTRPV0752143		ES			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
100458					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
FM-146-QH CT:27/01/2026					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF7SXHMRVKT731440 N° D'IMPRIMÉ : C68576538					
S013C026 S : 27/01/2026 FM-146-QH					
		AVANT G D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : -2.2 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 1 % 5 % Forces verticales : 673 daN 413 daN Frein de service Forces de freinage : 204 daN 205 daN 148 daN 144 daN Déséquilibre (<20%) : 1 % 3 % Forces de freinage (efficacité) : 204 daN 205 daN 148 daN 144 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 64 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 % Émissions à l'échappement CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.017 Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.2 % +0.7 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %			