



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68573524

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		28/11/2025		25248253	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD , ARG			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
27/11/2027					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C0364					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
FY-369-FQ (F)		16/03/2022		30/03/2021	
Marque		Désignation commerciale			
PEUGEOT		3008			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF3MRHNSMLS261959		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10PGTVP085W840		ES			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
70510					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
FY-369-FQ CT:27/11/2027					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF3MRHNSMLS261959 N° D'IMPRIMÉ : C68573524					
S013C026 A : 27/11/2027 FY-369-FQ					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		2 %		10 %	
Forces verticales :		787 daN		608 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		253 daN	249 daN	215 daN	212 daN
Déséquilibre (<20%) :		2 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :		253 daN	249 daN	215 daN	212 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		66 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		23 %			
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :		0.02 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) :1.015
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-0.9 %		-2.4 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-2.5 %		-1.8 %	