

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

#### Exemplaire conservé par le centre

# N° D'IMPRIMÉ C 68573217

**NATURE DU CONTRÔLE** (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 25247948 Contrôle technique périodique 19/11/2025 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures : 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ montage inadapté AVG, AVD 18/01/2026 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu ARD, NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE ARG

### IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

Contre-visite

N° D'AGRÉMENT : S013C026

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

#### (9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 013C0416

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation				de 1ère mise circulation
GB-190-NE (F)	30/12/2024		01/09/2021	
Marque	Désignation commerciale			
TESLA	MODEL 3			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internation			nale Genre	
LRW3E7FA3MC313567		M1		VP ]
Type / CNIT			Energie	
M10TSLVP0004709			EL	
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				

**Défaillances mineures :** 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG, ARD, ARG

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD

### (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 120532

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE:

# GB-190-NE CT:18/01/2026

C68573217

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : LRW3E7FA3MC313567

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 S: 18/01/2026 GB-190-NE

#### MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE

G G D +0.4 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%): 0 % 6 % 867 daN 908 daN Forces verticales : Frein de service 352 daN 306 daN 380 daN 355 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 14 % 7 % Forces de freinage (efficacité) : 352 daN 306 daN 355 daN 380 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 78 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 40 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.4 % -1.2 %